


□ CCTV 설치개소

- 망마국민체육센터 출측 CCTV 설치 개소




CCTV 출측 설치 개소




설치개소 조감도

○ 망마국민체육센터 입측 CCTV 설치개소




CCTV 입구 설치 개소




설치개소 조감도

□ 운영 현황 사진

망마 수영장 1층 CCTV 배치도




망마 수영장 2층 CCTV 배치도



망마국민체육센터 CCTV 설치 현황

* 기존 입구측 설치 CCTV 장애인주차구역 변경 운영 예정



망마국민체육센터 관리사무소 CCTV 설치 현황