

2021년 사업장 안전보건점검 및 개선 사례

□ 개요

시설 이용객 및 공단 근로자 대상 유해위험요소를 발견하고 개선하기 위하여 2021년 여수시도시관리공단 사업장의 산업안전보건 및 재난관리분야 점검을 실시하고 이에 따른 개선사례를 소개

□ 추진상황

매월 2회 이상 안전관리자, 보건관리자 및 소방, 전기, 기계 등 전문인력 포함한 점검단 구성하여 점검 실시

□ 점검 결과 통계

연번	관할부서	사업장	개선필요 사항 발견 수	비 고
1	교통·휴양시설팀	공영주차장	37	주차장 전체 33개소 중 10개소에서 발견
2	교통·휴양시설팀	봉황산자연휴양림	24	
3	도시미화팀	종량제물품판매소	4	
4	도시미화팀	차량정비소 등	12	
5	체육시설팀	체육시설 공통	2	
6	체육시설팀	진남수영장	10	
7	체육시설팀	망마국민체육센터	12	
8	체육시설팀	장애인국민체육센터	4	
9	환경자원사업소	환경자원사업소	31	
합계			136	

□ 주요 개선 사례① **향일암 공영주차장 시설물 보수**

○ 개선필요 사항

- 향일암 공영주차장 외부 벽면에 균열이 발생하고 이에 따른 붕괴 위험이 있다고 판단됨
- 벽면 상부는 차량 주차공간이며 벽 붕괴 시 차량 낙하 및 깔림 등 중대재해가 발생할 위험 있음

○ 해결 방안

- 보수공사 실시하여 위험요소 제거

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
	
<p>벽면 균열 발생하여 붕괴 및 깔림 재해 위험</p>	<p>시설물 보수 작업 완료하여 위험요소 제거</p>

□ 주요 개선 사례② 봉황산자연휴양림 계단 안전난간 설치

○ 개선필요 사항

- 봉황산자연휴양림의 야영장(야영데크)로 통행하기 위한 계단 측면에 난간이 없어 이용객의 떨어짐 사고 위험
- 야영장은 가족 단위의 이용객이 이용하기에 어린이 등 재해 취약대상을 보호하기 위해 개선이 필요한 사항

○ 해결 방안

- 안전난간 설치하여 떨어짐 재해 예방

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
	
계단의 안전난간이 없어 이용객 떨어짐 위험	안전난간 설치하여 떨어짐 위험 예방

□ 주요 개선 사례③ 하수종말처리장 과속방지턱 설치

○ 개선필요 사항

- 하수종말처리장 내 도로는 폐기물 수거 차량 정비소 출차차량과 종량제물품판매소 방문차량, 그리고 폐수운반차량이 통행하고 있음
- 차량이 과속으로 운행 시 차량 간 충돌사고 및 인사사고가 발생할 위험이 있어 지정속도 표시 외에 추가적으로 과속방지 조치가 필요함

○ 해결 방안

- 과속방지턱 설치하여 과속으로 인한 차량간 충돌사고 및 인사사고 예방

○ 개선 현황

개선 전	개선 후
	
<p>과속으로 인한 차량 사고 우려 지점</p>	<p>과속방지턱 설치하여 과속으로 인한 사고 예방</p>